



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №39
«КАПИТОШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МАРИУПОЛЬ»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 39 Г.О. МАРИУПОЛЬ» ДНР)

ул. Брестская, д38, г. Мариуполь, г. о. Мариуполь, Донецкая Народная Республика, 287504,
Телефон: +7(949) 573-61-00, e-mail: mar.mbdou39@yandex.ru, ИНН 9310000952

21.08.2024 № 113

Начальнику отделения НД и ПР Ильичевского района
г. Мариуполя отдела НД и ПР городского округа
Мариуполь управления НД и ПР Главного
Управления МЧС России по ДНР
капитану внутренней службы
И.В.Попову

Уважаемый Игорь Владиславович!

Администрация ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №39 Г.О.МАРИУПОЛЬ» ДНР, расположенного по адресу: ДНР, г. о. Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Брестская, д 38, доводит до Вашего сведения, что по состоянию на 21.08.2024 года в дошкольном учреждении продолжаются ремонтно – восстановительные работы подрядной организацией ООО «СпецСнабТранс». В ходе профилактического визита от 23.07.2024 №26 были выявлены следующие нарушения требований ППР РФ (приложения 1).

Администрация дошкольного учреждения обращалась к подрядной организации по поводу устранения нарушений требований ППР РФ (письма прилагаются).

Согласно письма Начальнику Управления образования муниципального образования городского округа Мариуполь Е.В.Узун, от 14.08.2024 № ППК-1-16089/2024 ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» было направлено письмо по решениям устранения замечаний (пояснительная записка прилагается).

Заведующий

Я.Н.Хитрук

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Примечание
1	Системы пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал	Ст. 6 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ)	Согласно пояснительной записки п.20
2	Сигнал о срабатывании системы СПС не выведен в помещение с кругл о с уточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и в ближайшую пожарную часть.	п. 7.3.14 СП 251.1325800.2016;	Согласно пояснительной записки п.21
3	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 ППР в РФ.	Согласно пояснительной записки п.22
4	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.		Согласно пояснительной записки п.23
5	В здании сада не установлена фотолюминесцентная эвакуационная система	п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее -ГОСТ система. 34428-2018)	Бюджетный запрос на 2025 г.
6	Планы эвакуации не разработаны в соответствии с требованиями раздела 9.3.9 ГОСТ 34428-2018.	ст. 6 № 123-ФЗ; п. 9.1.1.3' п. 9.1.3.4 ГОСТ34428-2018).	Бюджетный запрос на 2025 г.
7	Работа светильников аварийного освежения не предоставлена к проверке		Согласно пояснительной записки п.23

	Не предоставлены данные по пожарной опасности на покрытие (линолеум)пола в групповых ячейках	(таб.29 Федерального закона №123-ФЗ)	Согласно пояснительной записки п.35
9	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации не открываются по направлению выхода из здания (двери эвакуационного выхода через пищеблок)	П.4.2.22 СП 1.13130.2020)	Согласно пояснительной записки п.24
10	На объекте защиты запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (1- этаж)	П.26 ППР в РФ.	Согласно пояснительной записки п.24
11	Руководитель не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и Дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами. (помещение электрощитовой).	15 ППР в РФ.	Согласно пояснительной записки п.25
12	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений	п. 1.1, таблица 1 п. 15 РД 34.21.122-87	Согласно пояснительной записки п.26
13	Радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен, размещены на высоте ниже требуемых 2,2 м, от поверхности ступе и площадок лестниц.	п.4.4.9СП 1.13130.2020	Согласно пояснительной записки п.27
14	Выходы из этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самосогревания и уплотнением в притворах	П.4.4.6 СП 1.13130.2020	Согласно пояснительной записки п.28
15	Не предоставлен к проверке внутренний противопожарный водопровод путем открытия вентиля пожарного крана, расположенного в самой высокой и удаленной части помещения, для проверки давления у среднерасходного пожарного крана ПК, которое должно обеспечить получение компактных струй высоты 6м	п.п. 6.2.7, 7.15 СП 10.13130.2020; ст86 федерального Закона №123-ФЗ)	Подрядная организация уведомлена
16	Не предусмотрена байпасная линия с электромагнитным клапаном на водомерном узле внутреннего противопожарного водопровода (ВДВ), совмещенного с хозяйственно – питьевым водопроводом (ХПВ)	П.13.4 СП 10.13130.2020	Согласно пояснительной записки п.37
17	При переходе прибора пожарного управления в режим «Пуск» не предусмотрена подача сигнала на открытие обводной задвижки водомерного узла	П.15.2. СП 10.13130.2020	Подрядная организация уведомлена
18	Не предъявлены к осмотру на трубопроводах сточной канализации установленные противопожарные муфты, со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени	П.4.23 СП 40-107.2003	Согласно пояснительной записки п.30
19	Транзитные воздуховоды систем лобового назначения в пределах одного пожарного отсека не предусмотрена установка противопожарного нормально открытия клапана при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды и ограждающей	П.6.18. (г) сп 7.13130.2013	Согласно пояснительной записки п.31

	строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости (помещение пищеблока)		
20	Лестница высотой более 45 см не оборудована поручнями (при ширине лестниц 2,4 м и более предусматриваются промежуточными поручнями)	П.4.3.5 СП 1.13130.2020; №123-ФЗ ст.6; СП 1.13130.2020 п.4.3.5	Согласно пояснительной записки п.32
21	Противопожарные двери в помещении кладовых не оборудованы устройством для самозакрывания	Ч.8ст88 Федерального закона № 123-ФЗ; а.4.1.5.10 ГОСТ Р 59642-2021	Согласно пояснительной записки п.36
22	Размещаемые в здании объекта защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4 помещения складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами (перегородками 1-го типа с заполнением проемов в противопожарных преградах 2-го типа соответственно) в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 4.13130.2013 (пищеблок)	ст. 4, 6, 88 п.1 таб. 23 Закона №123-ФЗ, п. 5.6.4' 5.1.2 СП 4.13130.2013	Согласно пояснительной записки п.29
23	Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, составляет менее 1,2 м (эвакуационные выходы из коридоров на лестничные клетки, эвакуационные выходы наружу).	п. 4.2.19. СП 1.13130.2020;	Является несущей конструкцией
24	Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м.	п. 4.2.18. СП 1.13130.2020	Является несущей конструкцией
25	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ	В процессе обучения
26	Лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности согласно действующего законодательства РФ.	п. 3 ППР в РФ	В процессе обучения
27	Не разработана декларация пожарной безопасности на объект защиты, относящийся к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1.	ч.1. 2 ст. 64 № 123-ФЗ	Бюджетный запрос на 2025 г.